

EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

En la Ciudad de México, a veinte d		de junio de dos mil diecisiete	
inmueble ubicado en calle Orier veintitrés), colonia Moctezuma		va los autos del procedimiento de verificación seguido al ute 182 (ciento ochenta y dos), número 323 (trecientos 2ª Sección, Delegación Venustiano Carranza, en esta iguientes:	
		RESULTANDOS	
	En fecha cuatro de mayo de verificación al inmueble cital INVEADF/OV/DUYUS/1154/2	le dos mil diecisiete, se emitió la orden de visita de do al rubro identificada con el número de expediente 017, misma que fue ejecutada el día cinco del mismo do en funciones de verificación asentando en el acta los cunstancias observados.————————————————————————————————————	
2.	En fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Parte de este Instituto, escrito signado por el C. mediante el cua formuló observaciones y presentó las pruebas que consideró pertinentes respecto o los hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos en el acta de visita o verificación materia de este asunto, recayéndole acuerdo de fecha veinticuatro o mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se reconoció la personalidad de promovente en su carácter de propietario del inmueble objeto del present procedimiento de verificación, señalándose fecha y hora para la celebración de audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, misma que se llevó cabo a las once horas con quince minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete en la cual se hizo constar la incomparecencia del promovente, teniéndose podesahogadas las pruebas admitidas.————————————————————————————————————		
	resuelve en términos de los s	presente procedimiento de verificación, esta Instancia iguientes	
gua est 104		CONSIDERANDOS	
PRIMERO El Licenciado Israel González Islas, Director de Calificación "A" del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, es competente para resolver en definitiva el presente asunto con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo y 122 apartado C Base Tercera fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 97 y 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2			





EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

último párrafo, 3 fracciones V y IX, 7, 9, 40, 48 y 54 fracción I de Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones II y VI, 3, 5 y 6 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, 7 fracciones I, II, III, IV, 8, 9 y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2 fracciones III y V, 6 fracción IV, 7 apartado A fracciones I inciso d) y IV, 8 fracción II, 18, 19 fracción IV y Décimo Primero Transitorio de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción VII, 7, 22 fracción II, 23, 25 apartado A BIS, sección primera, fracciones I, V, VIII y X del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 1 fracción IV, 2, 3 fracciones II, III y V, 4, 14 fracción IV, 35 y 78 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. SEGUNDO.- El objeto de la presente resolución, es determinar el cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como al Programa General de Desarrollo Urbano, Programa Delegacional y/o Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Venustiano Carranza, así como a las Normas de Zonificación y Ordenación en el Distrito Federal, derivado del texto del acta de visita de verificación instrumentada en el establecimiento en comento, practicada en cumplimiento a la orden materia del presente asunto, documentos públicos que conforme a los artículos 15 y 20 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, contienen los requisitos necesarios que todo acto de autoridad requiere para su validez, por lo que se resuelve el presente asunto en cumplimiento a los principios de simplificación, precisión, legalidad, transparencia, información, imparcialidad y buena fe con que se actúa, de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. TERCERO.- LA CALIFICACIÓN DEL TEXTO DEL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN, se realiza de conformidad a lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, toda vez que se ingresó en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de observaciones a que hace referencia el artículo 29 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por lo que se procede a llevar a cabo el estudio del mismo, así como a dictar resolución debidamente fundada y motivada de acuerdo con los siguientes razonamientos lógicos jurídicos.-----





EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

En relación con el objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación, se hacen constar los siguientes HECHOS / OBJETOS / LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS: PLENAMENTE CONSTITUIDO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN, Y SIENDO ESTE CORRECTO POR ASÍ CORROBORARLO EN LA PLACA DE LA CALLE, PROCEDI A SOLICITAR LA PRESENCIA DEL TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O OCUPANTE Y/O DEPENDIENTE Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE DEL INMUEBLE, ATENDIENDOME EL C. RESPONSABLE DEL INMUEBLE, ATENDIENDOME EL C. RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA, QUIEN CONFIRMÓ QUE EL DOMICILIO ERA CORRECTO Y NOS PERMITE EL ACCESO AL INMUEBLE, ADVIERTO AL EXTERIOR UN PREDIO DELIMITADO AL FRENTE POR MALLA CICLONICA, LAMIMA DE ASBESTO Y LONA, EN SU INTERIOR SE ADVIENTENT RABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIAS, PERSONAL TRABAJANDO CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ASI TAMBIÉN SE OBSERVA MATERIAL DE CONSTRAR. 1-EL USO DE SUELO OBSERVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERTIFICACIÓN NO SE ADVIERTE . 2- LAS MEDICIONES DE LAS SIGUIENTES SUPERFICIES SON: A. DEL INMUEBLE VISITADO ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, B. LA SUPERFICIE UTILIZADA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, CLA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, CLA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, CLA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, CLA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, CLA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. CON RESPECTO AL PUNTO A Y B NO SE EXHIBEN AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. DE LO anteriormente advertido, podemos observar que en el acta de visita de verificación hizo constar lo siguiente: "EN SU INTERIOR SE ADVIERTE" (sic), al respecto se de la visita de verificación no se observaron actividades comerciales, trabajos construcción o prestación de servicios al interior del in	oresente asunto, en cumplimiento a la ord asunto, de la que se desprende que Verificación adscrito a este Instituto, aso circunstancias:	del acta de visita de verificación materia del en de visita de verificación materia del presente el Personal Especializado en Funciones de entó los siguientes hechos, objetos, lugares y
PLENAMENTE CONSTITUIDO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN, Y SIENDO ESTE CORRECTO POR ASÍ CORROBORARLO EN LA PLACA DE LA CALLE, PROCEDI A SOLICITAR LA PRESENCIA DEL TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O OCUPANTE Y/O DEPENDIENTE Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE DEL INMUEBLE, ATENDIENDOME EL C. RESPONSABLE DEL INMUEBLE, ATENDIENDOME EL C. RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA, QUIEN CONFIRMÓ QUE EL DOMICILIO ERA CORRECTO Y NOS PERMITE EL ACCESO AL INMUEBLE, ADVIERTO AL EXTERIOR UN PREDIO DELIMITADO AL FRENTE POR MALLA CICLONICA, LAMIMA DE ASBESTO Y LONA, EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIAS, PERSONAL TRABAJANDO CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO Y ARENA, RESPECTO AL OBJETO Y ALCANCE DE ORDEN DE VISITA HAGO CONSTAR. 1 EL USO DE SUELO OBSERVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACION NO SE ADVIERTE. 2 LAS MEDICIONES DE LAS SIGUIENTES SUPERFICIES SON: A. DEL INMUEBLE ES DE CERO METROS CUADRADOS, B. LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CERO METROS CUADRADOS, C.LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CERO METROS CUADRADOS D. LA ALTURA NO SE DVIERTE POR NO CONTAR CON CONSTRUCCIÓN, E. SUPERFICIE DE ÁREA LIBRE DEL INMUEBLE ES CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. CON RESPECTO AL PUNTO A Y B NO SE EXHIBEN AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. DE IO anteriormente advertido, podemos observar que en el acta de visita de verificación materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verificación materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verificación materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verificación materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verificación de SENVILLO DE SUELO OBSERVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTE. "(sic), al respecio su trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados comerciales, trabajos		
ESTE CORRECTO POR ASÍ CORROBORARLO EN LA PLACA DE LA CALLE, PROCEDI A SOLICITAR LA PRESENCIA DEL TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O OCUPANTE Y/O DEPENDIENTE Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE DEL INMUEBLE, ATENDIENDOME EL C. EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA, QUIEN CONFIRMÓ QUE EL DOMICILIO ERA CORRECTO Y NOS PERMITE EL ACCESO AL INMUEBLE, ADVIERTO AL EXTERIOR UN PREDIO DELIMITADO AL FRENTE POR MALLA CICLONICA, LAMIMA DE ASBESTO Y LONA, EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIAS, PERSONAL TRABAJANDO CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ASI TAMBIÉN SE OBSERVA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO Y ARENA. RESPECTO AL OBJETO Y ALCANCE DE ORDEN DE VISITA HAGO CONSTAR. 1 EL USO DE SUELO OBSERVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACION NO SE ADVIERTE . 2 LAS MEDICIONES DE LAS SIGUIENTES SUPERFICIES SON: A. DEL INMUEBLE VISITADO ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, B. LA SUPERFICIE UTILIZADA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, C.LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, C.LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. CON RESPECTO AL PUNTO A Y B NO SE EXHIBEN AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. DE IO ANTERIOR SE ADVIERTE N' TRABAJOS D' PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIASEL USO DE SUELO OBSERVAD AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTEN. " (SIC), al respecidos trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados com trabajos de construcción, por lo que esta autoridad tiene por acreditado que al momento de la visita de verificación no se observaron actividades comerciales, trabajos construcción o prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se construcción o prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se construcción o prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se construcción de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no	En relación con el objeto y alcance de la Orden de Visita de / LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS:	Verificación, se hacen constar los siguientes HECHOS / OBJETOS
RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA, QUIEN CONFIRMO QUE EL DOMICILIO ERA CORRECTO Y NOS PERMITE EL ACCESO AL INMUEBLE, ADVIERTO AL EXTERIOR UN PREDIO DELIMITADO AL FRENTE POR MALLA CICLONICA, LAMIMA DE ASBESTO Y LONA, EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIAS, PERSONAL TRABAJANDO CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ASI TAMBIÉN SE OBSERVA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO Y ARENA. RESPECTO AL OBJETO Y ALCANCE DE ORDEN DE VISITA HAGO CONSTAR. 1 EL USO DE SUELO OBSERVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACION NO SE ADVIERTE. 2 LAS MEDICIONES DE LAS SIGUIENTES SUPERFICIES SON: A. DEL INMUEBLE VISITADO ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, B. LA SUPERFICIE UTILIZADA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, C.LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CERO METROS CUADRADOS D. LA ALTURA NO SE DVIERTE POR NO CONTAR CON CONSTRUCCIÓN, E. SUPERFICIE DE ÁREA LIBRE DEL INMUEBLE ES CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. CON RESPECTO AL PUNTO A Y B NO SE EXHIBEN AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. DE IO anteriormente advertido, podemos observar que en el acta de visita de verificación hizo constar lo siguiente: "EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DI PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIASEL USO DE SUELO OBSERVAD AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTE" (sic), al respecidos trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados com trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados com trabajos de construcción, por lo que esta autoridad tiene por acreditado que al momento de la visita de verificación no se observaron actividades comerciales, trabajos de construcción por lo que esta autoridad innueble visitado, por lo que no se construcción por lo que no se observaron actividades comerciales, trabajos construcción por lo que esta autoridad innueble visitado, por lo que no se construcción por lo que no se observaron actividades comerciales.	ESTE CORRECTO POR ASÍ CORROBORARLO EN LA P	LACA DE LA CALLE, PROCEDI A SOLICITAR LA PRESENCIA 7/O OCUPANTE Y/O DEPENDIENTE Y/O ENCARGADO Y/O
materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verticación hizo constar lo siguiente: "EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIASEL USO DE SUELO OBSERVAD AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTE" (sic), al respectos trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados combitativada de construcción, por lo que esta autoridad tiene por acreditado que al momento de la visita de verificación no se observaron actividades comerciales, trabajos o construcción o prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se construcción de prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se	RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISIT NOS PERMITE EL ACCESO AL INMUEBLE, ADVIERTO MALLA CICLONICA, LAMIMA DE ASBESTO Y LONA, EN PROTECCIÓN A COLINDANCIAS, PERSONAL TRABAJOBSERVA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO VISITA HAGO CONSTAR. 1 EL USO DE SUELO OBSENTA POR ADVIERTE. 2 LAS MEDICIONES DE LAS SIGUIENTO CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, B. SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, C.LA SUPECUADRADOS D. LA ALTURA NO SE DVIERTE POR NOLIBRE DEL INMUEBLE ES CIENTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS.	A, QUIEN CONFIRMO QUE EL DOMICILIO ERA CORRECTO Y O AL EXTERIOR UN PREDIO DELIMITADO AL FRENTE POR N SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE ANDO CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ASI TAMBIÉN SE Y ARENA. RESPECTO AL OBJETO Y ALCANCE DE ORDEN DE RVADO AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACION NO SE ES SUPERFICIES SON: A. DEL INMUEBLE VISITADO ES DE LA SUPERFICIE UTILIZADA DEL INMUEBLE ES DE CIENTO ERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE ES DE CERO METROS D CONTAR CON CONSTRUCCIÓN, E. SUPERFICIE DE ÁREA METROS CUADRADOS. CON RESPECTO AL PUNTO A Y B NO
materia del presente procedimiento, el personal especializado en funciones de verticación hizo constar lo siguiente: "EN SU INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINDANCIASEL USO DE SUELO OBSERVAD AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTE" (sic), al respectos trabajos observados para protección de colindancia, no son considerados combitativada de construcción, por lo que esta autoridad tiene por acreditado que al momento de la visita de verificación no se observaron actividades comerciales, trabajos o construcción o prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se construcción de prestación de servicios al interior del inmueble visitado, por lo que no se		
	materia del presente procedimiento, el per hizo constar lo siguiente: "EN SU PROCESO DE PROTECCIÓN A COLINI AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFII los trabajos observados para protección trabajos de construcción, por lo que esta de la visita de verificación no se obs	INTERIOR SE ADVIERTEN TRABAJOS DE DANCIASEL USO DE SUELO OBSERVADO CACIÓN NO SE ADVIERTE" (sic), al respecto de colindancia, no son considerados como autoridad tiene por acreditado que al momento servaron actividades comerciales, trabajos de interior del inmueble visitado, por lo que no se
INVEA DE		



EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

Ahora bien, por lo que hace al punto 2 (dos) del alcance de la Orden de Visita de Verificación, consistente en: "2 La medición de las siguientes superficies: a) Del inmueble visitado, b) De la superficie utilizada por el inmueble, c) la superficie construida, d) altura del inmueble, e) superficie de área libre y" (Sic); al respecto, se advierte que el personal especializado en funciones de verificación, hizo constar la superficie del inmueble visitado; sin embargo, y de conformidad con lo precisado en el punto anterior, esta autoridad no emite pronunciamiento alguno.				
presente asunto objeto y alcance ambiental confo Distrito Federal.	jeto y alcance que señala la Orden de Visita de Verificación materia del se desprende en la parte conducente, que: "Para el cumplimiento del el visitado debe exhibir:B En su caso Dictamen de impacto urbanome al artículo 77 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del (sic). Al respecto, el precepto legal antes citado, dispone de manera te:————————————————————————————————————			
sq	Artículo 77. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambienta para la obtención de autorización, licencia o registro de manifestación, cuando se pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos:			
1.	De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción;			
11.	De uso no habitacional de más de cinco mil metros de construcción;			
111.	De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción;			
IV.	Estaciones de servicio de combustible para carburación como gasolina, diesel, gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo			
V.	Crematorios			
VI.	Se aplique la Norma de Ordenación General número 10.			
Para los proyectos incluidos en las fracciones I, II y III, el estacionar nivel de banqueta o medio nivel, no cuantificará para la suma total cuadrados construidos, de conformidad con la superficie máxima de c permitida en la intensidad definida por los Programas de Desarrollo Un para el pago de derechos administrativos se cuantificará el total construidos."(sic)				



4/8

Instituto de Verificación Administrativa del D.F.,
Dirección General
Coordinación de Substanciación de Procedimientos
Dirección de Calificación "A"
Carolina núm 132, piso 10
Col Noche Buena C.P. 69720
invead di 90b.mx
T. 4737 7700



EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

autoridad que en el mismo se	do no se advirtieron trabajos que hagan presumir a esta pretenda ejecutar alguno de los proyectos antes ta autoridad no emite pronunciamiento al respecto
artículo 87 fracción III de la Ley daplicación supletoria al Reglament términos de su numeral 7, se de imposibilidad material de continuar los elementos suficientes que perm califique el acta de visita materi responsabilidades que correspond que procedan en los términos y de	s razonamientos antes citados con fundamento en el e Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de o de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en termina poner fin al presente procedimiento al existir lo por causas sobrevenidas, es decir, al no contar con itan dictar resolución fundada y motivada, en la cual se a del presente asunto y se fijen, en su caso, las an; así como las sanciones y medidas de seguridad emás disposiciones aplicables de la Ley de Desarrollo spectivo Reglamento.————————————————————————————————————
Procedimiento Administrativo del	n lo previsto en el artículo 87 fracción III de la Ley de Distrito Federal y 35 del Reglamento de Verificación se resuelve en los siguientes términos
Ley de Procedimiento Administrativ	o del Distrito Federal
"Articulo 87 Ponen fin al procedi	miento administrativo
II. La imposibilidad material de con	tinuarlo por causas sobrevenidas; y
Por lo que es de resolverse y se:	
	R E S Ú E L V E
	INVEA DE





EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

PRIMERO Esta Autoridad es competente para califi verificación, en virtud de lo expuesto en el conside resolución administrativa.	rando PRIMERO de la presente
SEGUNDO Se declara la validez del texto del acta de por personal especializado en funciones de verificado conformidad con el considerando SEGUNDO, de la pres	ción adscrito a este Instituto, de sente resolución administrativa
TERCERO Se resuelve poner fin al procedimiento, continuarlo por causas sobrevenidas, de conformidad of fracción III de la Ley del Procedimiento Administrativo términos de lo previsto en el Considerando TERC administrativa.————————————————————————————————————	on lo establecido en el artículo 87 del Distrito Federal, lo anterior, en ERO de la presente resolución
CUARTO Con fundamento en los artículos 59, 60 y 6 Administrativa del Distrito Federal, se hace del conocin término de quince días hábiles contados a partir del e efectos la notificación de la resolución, para que, de col recurso de inconformidad ante el superior jerárquico de de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administra	niento del interesado que tiene un día siguiente al en que surta sus nsiderarlo necesario, interponga el esta autoridad o promueva juicio
QUINTO Dese vista a la Coordinación de Verificación A la presente resolución, para su conocimiento y efectos le	Administrativa de este Instituto con egales a que haya lugar
A	
SEXTO Gírese oficio a a Coordinación de Verificación para que se designe y comisione a personal especialidara que realice la notificación de la presente resolución poras inhábiles de conformidad con el artículo 75	zado en funciones de verificación n, para lo cual se habilitan días y





EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria al Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal conforme a su artículo 7, así como lo dispuesto en e artículo 83 fracción I del Reglamento en cita.————————————————————————————————————
SÉPTIMO Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados er el Sistema de Datos Personales relativo al procedimiento de calificación de actas de
verificación de las materias del ámbito central el cual tiene su fundamento en los
artículos 25 Apartado A Bis, sección primera fracción VI del Estatuto Orgánico de Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 6 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 14 del Reglamento de Verificación ————————————————————————————————————
Administrativa del Distrito Federal, cuya finalidad es para el resguardo, protección y manejo de los datos personales que la Dirección de Calificación "A" obtiene
cuando los visitados ingresan su escrito de observaciones, como parte de los
medios de defensa jurídica que les asisten, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley
El responsable del Sistema de datos personales es el Licenciado Jonathan Solay Flaster, Coordinador de Substanciación de Procedimientos, y la dirección donde codrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, sito en: Carolina No. 132, Col. Noche Buena, C.P. 03720, Delegación Benito Juárez, México D.F.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org/mx o www.infodf.org.mx"





EXPEDIENTE: INVEADF/OV/DUYUS/1154/2017 700-CVV-RE-07

procedimiento y/o a los CC	prizadas en los autos que integran el presente
presente alguna imposibilidad para efect domicilio del inmueble objeto del presen para tal efecto, lo anterior de conformidad 82 fracción I de la Ley de Procedimiento	el domicilio antes señalado no existiera o se uar la notificación ordenada, notifíquese en el te procedimiento, previa razón que se levante l con los artículos 78 fracción l inciso c), 80, 81, Administrativo del Distrito Federal aplicado de icación Administrativa del Distrito Federal en su
autos del procedimiento número INVEAD estado, archívese como asunto total v	nte determinación administrativa que obre en los F/OV/DUYUS/1154/2017 y una vez que cause definitivamente concluido, en términos de lo la presente determinación administrativa
DÉCIMO CÚMPLASE	
Así lo resolvió y firma el Licenciado Israel Instituto de Verificación Administrativa del	González Islas, Director de Calificación "A" del Distrito Federal. Conste.
LFS /YPM	
E-company of the Control of the Cont	

